



HIGIENOS INSTITUTAS

Biudžetinė įstaiga, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 262 4583,
faks. (8 5) 262 4663, el. p. institutas@hi.lt, <https://hi.lt>, e. pristatymo dėžutė 111958286
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111958286

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2023 m. rugpjūčio 18 d.

Skelbiame rugpjūčio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras informuoja, kad rugpjūčio mėnesio pirmoje pusėje gauta informacija apie 115 maudyklų iš 121 į stebėsenos sąrašą įtrauktos maudyklos vandens kokybę. Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų (nustatytų mikrobiologinių parametru) Paežerių ežero (Vilkaviškio r.) ir Šventosios upės (Anykščių r.) paplūdimių maudyklose.

Rugpjūčio 3 d. Paežerių ežero paplūdimio (Vilkaviškio r.) maudykloje nustatytas 1,1 karto didesnis nei leidžiama žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Dar kartą atlikus tyrimus rugpjūčio 8 d., aptikta 1,8 karto didesnis nei leidžiama žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Rugpjūčio 8 d. Šventosios upės ties Dainuvos nuotykių slėniu (Anykščių r.) maudykloje rasta 1,3 karto didesnis nei leidžiama žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Rugpjūčio 14 d. pakartotinai atlikus tyrimus Šventosios upės ties Dainuvos nuotykių slėniu maudykloje, vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus.

Kol kas negauta tyrimų rezultatų iš Kupiškio ir Švenčionių rajonų maudyklų.

Rugpjūčio 7 d., ištyrus 96 rekreacinių zonų vandens kokybę, rastas didesnis nei leidžia higienos norma žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius Babruko ežero (Trakų r.) vandenyje. Rugpjūčio 10 d. pakartotinai atlikus tyrimus, vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro svetainės skiltyje „[Maudyklos-Maudyklų vandens kokybė](#)“. Ji atnaujinama iš karto, kai gaunama informacija iš savivaldybių.

Daugiau informacijos suteiks Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro Aplinkos sveikatinimo skyriaus vadovė Gražvydė Norkienė el. p. grazvyde.norkiene@hi.lt, mob. 8 608 08 776.

Cituodami ar kitaip naudodami šiame pranešime esančią informaciją, prašome nurodyti jos šaltinį.